

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 0311-08	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych na cegle lub betonie- ANALOGIA wymiana czujki ruchu 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-03 0312-03	Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych na tablicy izolacyjnej przy ilości podłączonych przewodów do 12 - Analogia Wymiana centrali - ekspander 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-03 0312-03	Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych na tablicy izolacyjnej przy ilości podłączonych przewodów do 12 - Analogia Wymiana centrali - 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-03 0312-03	Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych na tablicy izolacyjnej przy ilości podłączonych przewodów do 12 - Analogia Wymiana kasety zewnętrznej wraz z urządzeniem - 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-03 0312-01	Wymiana przekaźników pomocniczych i sygnalizacyjnych wieloobwodowych na tablicy izolacyjnej przy ilości podłączonych przewodów do 4 - ANALOGIA Wymiana akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 4-03 0311-08	Wymiana kasowników sygnalizacyjnych na cegle lub betonie- ANALOGIA wymiana sygnalizatora 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 9 0305- 01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w korytkach i listwach instalacyjnych 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000