


WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI
PRZEWODY W OBRĘBIE STROPODACHU



Ściany na poziomie kuchni

Ścianki ażurowe na poziomie stropodachu

Prawdopodobny przebieg układu stropu

UWAGA :
Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej konstrukcyjnej obiektu lokalizację zaworów nawiewnych, wydegowych oraz krzyż wentylacyjnych traktować należy jako wstępną.
Docelowo lokalizacja ustaloną zostanie na budowie w ramach nadzoru autorskiego po wykonaniu odkrywek stropu, która pozwoli na zlokalizowanie belek nośnych.

<div><div><div><div><div></div><div>sigma</div></div><div>Pracownia Projektowa</div><div>sigma</div><div>Ewira Wozniak al. Kosciuszki 89a 90-436 Łódź</div></div></div><div><div>IZAS</div><div>Pracownia Projektowa IZAS S.C. 98-200 Sieradz ul. Toruńska 9 tel. (43) 8225556 e-mail: pizas@one.pl</div></div></div>		Branża : INSTALACJE SŁOWNIK Nr w. : 11	
Tytuł :	REMONT I PRZEBUDOWA TARASÓW, POMIESZCZEN KUCHNI I KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU ŻŁOBKA NR 16 W ŁODZI	Data : 1-50	
Adres :	ŁÓDŹ, UL. ZACHODNIA 55 A DZIAŁKA NR 9/22, OBRĘB S-1	Data : 04-2013	
Investor :	MIĘSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W ŁODZI 91-063 ŁÓDŹ, UL. ZACHODNIA 55A	Data : 04-2013	
Tytuł rysunku :	WENTYLACJA MECHANICZNA KUCHNI PRZEWODY W OBRĘBIE STROPODACHU	Data : 04-2013	
Projektant :	mgr inż. Sławomir Dobek	Data : 04-2013	
Asystent :	mgr inż. Piotr Świątek	Data : 04-2013	
Sprawdzący :	mgr inż. Izabela Dobek	Data : 04-2013	